

PL2303 是一款用途很广的 USB 转串口芯片，很多设备和开发板、学习板都是使用这款芯片。WIN10 到来以后大家一定迫不及待的升级 WIN10, 可是升级 WIN10 以后发现本来正常的 PL2303 却不能用了, 报设备无法正常工作, 本经验就是告诉大家如何轻松解决这个问题。

1. 在安装 PL2303 驱动前，将串口线从设备或开发板上拔下；如安装驱动后，在设备管理器上可以看到 PL2303 对应的驱动上有一个感叹号：



2. 右键单击有感叹号的设备，选择“更新驱动程序软件”：

你要如何搜索驱动程序？

→ 自动搜索更新的驱动程序软件(S)

Windows 将搜索你的计算机和 Internet 以获取适合你设备的最新驱动程序软件，除非你已在设备安装设置中禁用此功能。

→ 浏览我的计算机以查找驱动程序软件(R)

手动查找并安装驱动程序软件。

3. 选择“手动查找并安装驱动程序软件”

← 更新驱动程序软件 - Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM5)

浏览计算机上的驱动程序文件

在以下位置搜索驱动程序软件:

浏览(B)...

包括子文件夹(I)

→ 从计算机的设备驱动程序列表中选择(L)

此列表将显示与该设备兼容的已安装的驱动程序软件，以及与该设备处于同一类别的所有驱动程序软件。

4. 选择“从计算机驱动程序列表中选择”。选择版本号为“3.0.1.0”的驱动程序，然后点下一步等待驱动更新好就可以使用了。

